

**Carteam**

Westeinderweg 14
1687 PL Wognum
Tel. 085-3038133

**HARTEVELD
OCCASION****Saab 9-5**

Estate 2.3 Turbo Aero - Zeer nette auto

€ 9.950,-

Vanaf € 202,51 per maand

-  Stationwagen (5 deurs)
-  2007
-  302.007 km
-  Benzine
-  Automatisch

SPECIFICATIES**Modelinformatie**

Merk	Saab
Model	9-5
Variant	Estate 2.3 Turbo Aero - Zeer nette auto
Soort voertuig	Personenwagens
Carrosserie	Stationwagen
Leeggewicht	1.600 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht geremd	1.800 kg

Voertuig

Kenteken	L-754-LT
Bouwjaar	2007
Kilometerstand	302.007 km
Transmissie	Automatisch
Deuren	5
Stoelen	5
Kleur	Zwart
Laksoort	Basis
Oorspronkelijke kleur	Zwart
Interieur materiaal	Leder
Interieur kleur	Zwart

Motor

Brandstof	Benzine
Cilinderinhoud	2290
Cilinders	4
Vermogen Pk	260 Pk
Vermogen Kw	191 Kw
Emissieklasse	Euro 4
Energielabel	F

Overig

Categorie	Gebruikt
Motorrijtuigenbelasting	€ 269 - 297 per kwartaal
BTW of Marge	Marge

Garantie

APK Datum

Nieuwe APK bij
aflevering

Geïmporteerd

Ja

OPTIES

Entertainment & Media

boordcomputer
autotelefoon voorbereiding
audioinstallatie met CD-speler
audio-navigatie full map

Extra

Vaste trekhaak
Lederen bekleding als nieuw !
getint glas
airco automatisch

Veiligheid & Techniek

zij airbag(s) voor
passagiersairbag
parkeersensor achter
koplampreiniging
hoofdsteunen anti-whiplash
Elektronisch Stabiliteits Programma
elektronische remkrachtverdeling
cruise control
bestuurdersairbag
Anti doorSlip Regeling
Anti Blokkeer Systeem
alarm klasse 1(startblokkering)

Exterieur

side-skirts
Roofrail
mistlampen voor
lichtmetalen velgen 17"
dakrails
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
bi-xenon koplampen

Interieur & Comfort

voorstoelen verwarmd
voorstoelen in hoogte verstelbaar
voorstoelen en achterbank verwarmd
voorstoel(en) elektrisch verstelbaar
stuur leder
sportonderstel
regensensor
lederen versnellingspook
lederen sportstoelen
houtafwerking interieur
hoofdsteunen voor en achter
getint warmtewerend glas
elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
elektrische ramen voor en achter
centrale vergrendeling met afstandsbediening
binnenspiegel automatisch dimmend
armsteun achter
achterbank verwarmd
achterbank in delen neerklapbaar











Fahrzeugdaten

Fahrzeugmodell: Saab 9-5 2.3T Aero SportCombi

Saab: 9-5 2.3T Aero SportCombi

Antliches Kennzeichen: AG 168 269

Werksoptionen: Business Paket Premium TopPaket, Metallic-Lackierung, Handfree Kit BL

Fahrzeug-Ident.-Nummer: Y53 E46 5 9X 3340 8173

Garantie-Startdatum (Lieferdatum): Jahr 2007 Monat 12 Tag 27

Händler:

Aumatt Garage AG
 Aumattstrasse 138
 4153 Reinach BL
 Tel. 061 717 96 50
 www.aumattgarage.ch

Händlernummer: 0013 Ort: 4153 Reinach Datum: 27.12.07

Unterschrift Verkäufer: [Signature]

Internationale Garantie-Urkunde

1. Besitzer

Fahrzeug-Modell: 9-5 2.3T Aero SportCombi

Fzg.-Ident.-Nr.: ... 508173

Name / Kunden-Nr.: Adrian Grottschi

Antliches Kennzeichen: AG 168 269

Ort, Datum: 4153 Reinach, 27.12.07

Aumatt Garage AG
 Aumattstrasse 138
 4153 Reinach BL
 Tel. 061 717 96 50
 www.aumattgarage.ch

Im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz speichert die Saab Automobile AB zum Zwecke der Kundenbetreuung personenbezogene Daten der Käufer fabrikneuer Saab Fahrzeuge.

Datum der Lieferung an den Ersterwerber oder der Erstzulassung (je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt) und Beginn der Garantie

1 Schweiz: Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)

2. Besitzer

Name / Kunden-Nr.: _____

Antliches Kennzeichen: _____

3. Besitzer

Name / Kunden-Nr.: _____

Antliches Kennzeichen: _____

3

Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht

Wichtige Kraftfahrzeugdaten

Modell
9-5 2.3T Aero Sport

Fzg.-Ident.Nr.
...J08193

Motor-Typ, Nr.
manuell

Getriebe
manuell

Farbe, Code-Nr.
jet black wtr., 298

Plaster, Code-Nr.
sandbeige leder, 7650

Erstzulassung
27.12.2007

Ablieferungsdurchsicht und Fahrzeugübergabe

Vor Übergabe des Fahrzeuges haben wir eine Ablieferungsdurchsicht durchgeführt um sicherzustellen, dass sich Ihr Saab in einem einwandfreien Zustand befindet. Sie erhalten mit diesem ausgefüllten Serviceheft die Checkliste der Ablieferungsdurchsicht, die Betriebsanleitung, die Informations-Bedienungsanleitung, das Werkzeugsowie Ihre Fahrzeugpapiere.

Wir haben über die Serviceintervalle, Serviceprüfungen sowie die erschwerten Betriebsbedingungen und über die Motorölservice informiert.

Ort, Datum
27.12.2007

Abnahme Unterschrift des Kunden
SAAB

Abnahme Unterschrift des Service Partners
SAAB

Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55
5131 013

Bestätigung Service-Intervalle

Auf den Seiten 16 - 20 werden die durchgeführten Servicearbeiten für Ihr Fahrzeug mit Stempel und Unterschrift des Saab Service Partners, Datum und Kilometer-/Meilenstand dokumentiert.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen handschriftlich nicht geändert werden.

Nächste Serviceprüfung
Der nächste Zwischen- oder Hauptservice ist spätestens nach 1 Jahr / 30.000 km / 18.000 Meilen durchzuführen, je nachdem, was zuerst eintritt.

Empfehlung Klimaanlage/Service

Informationen über die Klimaanlage (AC) finden Sie in der Betriebsanleitung im Kapitel Pflege. Bei Fahrzeugen, die sehr viel gefahren oder oft in heißem Klima benutzt werden, sollte die Kontrolle der Klimaanlage bei jedem Routine-Service oder vor größeren Reisen durchgeführt werden.

► Funktionsverlust/Drucktest
► Korrekten Betrieb der Heizung kontrollieren
► Leckagekontrolle Kältemittel, Dichtheit aller Anschlüsse
► Zustand und Spannung der AC-Treibmaschinen kontrollieren, falls erforderlich ausbessern
► Zustand von Kondensator und Verdampferdrainage kontrollieren, falls erforderlich reinigen
► Abschließende Leistungskontrolle (gemessene Temperaturen vermerken).

Bestätigung Service-Intervalle

Zwischen-Service
Datum **27.12.2007**
km-Meilen-Stand **30 762**

Motorölwechsel
Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☒
Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität: **0 W 40**
Gefährdung der Kälteleistung: **-30 °C**

Ja Nein
☒ Batterie (Funk-Fernbedienung)
☒ Reinluftfilter (Polenfilter)
☒ Luftfiltereinlass
☒ Kältepumpen
☒ Zahnriemen und Spannrolle
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Refüllsystem
☒ Korrosionsschutz-Check
☒ Bremsbeläge VA / HA
☒ Zündkerzen

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

Bestätigung Service-Intervalle

Haupt-Service
Datum **30.04.2008**
km-Meilen-Stand **61 575**

Motorölwechsel
Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☒
Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität: **0 W 40**
Gefährdung der Kälteleistung: **-30 °C**

Ja Nein
☒ Batterie (Funk-Fernbedienung)
☒ Reinluftfilter (Polenfilter)
☒ Luftfiltereinlass
☒ Kältepumpen
☒ Zahnriemen und Spannrolle
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Refüllsystem
☒ Korrosionsschutz-Check
☒ Bremsbeläge VA / HA
☒ Zündkerzen

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

Bestätigung Service-Intervalle

Zwischen-Service
Datum **12.04.2012**
km-Meilen-Stand **125 904**

Motorölwechsel
Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☒
Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität: **0 W 40**
Gefährdung der Kälteleistung: **-30 °C**

Ja Nein
☒ Batterie (Funk-Fernbedienung)
☒ Reinluftfilter (Polenfilter)
☒ Luftfiltereinlass
☒ Kältepumpen
☒ Zahnriemen und Spannrolle
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Refüllsystem
☒ Korrosionsschutz-Check
☒ Bremsbeläge VA / HA
☒ Zündkerzen

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

Bestätigung Service-Intervalle

Haupt-Service
Datum **30.05.14**
km-Meilen-Stand **165 359**

Motorölwechsel
Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☒
Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität: **0 W 40**
Gefährdung der Kälteleistung: **-30 °C**

Ja Nein
☒ Batterie (Funk-Fernbedienung)
☒ Reinluftfilter (Polenfilter)
☒ Luftfiltereinlass
☒ Kältepumpen
☒ Zahnriemen und Spannrolle
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Refüllsystem
☒ Korrosionsschutz-Check
☒ Bremsbeläge VA / HA
☒ Zündkerzen

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

Bestätigung Service-Intervalle

Zwischen-Service
Datum **11.10.18**
km-Meilen-Stand **207 248**

Motorölwechsel
Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☒
Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität: **0 W 40**
Gefährdung der Kälteleistung: **-30 °C**

Ja Nein
☒ Batterie (Funk-Fernbedienung)
☒ Reinluftfilter (Polenfilter)
☒ Luftfiltereinlass
☒ Kältepumpen
☒ Zahnriemen und Spannrolle
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Refüllsystem
☒ Korrosionsschutz-Check
☒ Bremsbeläge VA / HA
☒ Zündkerzen

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

Korrosionsschutz-Service

Karosserie-, Unterboden-Korrosionsschutz-Service

Jährliche Rostschutzinspektion
Die Inspektion muss einmalig 10 bis 12 Monate nach Auslieferung und danach alle 12 Monate durchgeführt werden.

Das Fahrzeug muss der Werkstatt in prinzipiell Zustand übergeben werden, damit die Inspektion ausgeführt werden kann. Denken Sie daran, dass dies für den Unterboden, die Radkästen usw. ebenso gilt wie für das Äußere. Bei Unsicherheiten zu diesem Punkt empfehlen wir Ihnen, sich vorher von Ihrem Saab Vertragspartner beraten zu lassen.

Alle Lacksschäden müssen vor der Inspektion durch eine von Saab autorisierte Lack- und Karosseriewerkstatt beseitigt werden. Zur Aufrechterhaltung der Garantie müssen alle vorgeschriebenen Inspektionen in dem entsprechenden Formular auf den Seiten 23 - 24 dieses Garantie- und Servicehefts bestätigt werden.

Empfehlungen für die Beseitigung von Unfallschäden
Korrosion- und Lackinstandsetzungen müssen entsprechend den von Saab vorgegebenen Richtlinien ausgeführt werden, damit sie den Erfordernissen eines dauerhaften Rostschutzes und den Rostschutzmaßnahmen entsprechen, die bei der Herstellung durchgeführt wurden.

Die fehlerhafte oder unzulängliche Instandsetzung "verpackt" werden können, müssen wir solche Bereiche des Fahrzeuges, an denen Lackinstandsetzungen ausgeführt wurden, aus der Garantie ausschließen.

Ihr Saab Service Partner verfügt über die notwendige Qualifikation, die Ausrüstung und das Material, um Rostschutzmaßnahmen fachgerecht durchzuführen, und er wird Ihnen bei Bedarf nach Abschluss der Instandsetzungen weitere zur Welterhaltung sinnvolle Maßnahmen empfehlen.

Sichtprüfung
Im Rahmen der Kontrolle ist eine Sichtprüfung der Lackierung, der Karosserie und des Korrosionsschutzes des Unterbodens auf Beschädigungen vorzunehmen. Der Kunde wird auf Schäden und deren Beseitigung schriftlich hingewiesen. Dabei werden etwaige Beschädigungen in der folgenden Korrosionsschutz-Service-Darstellung vermerkt.

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechs

Ein Motorölwechsel ist immer dann durchzuführen, wenn die Aufforderung durch die Instrumentenanzeige erscheint.

Datum **11-02-2022**
km-Meilenstand **255 925**

Motoröl-Qualität: GM-LL-A-025 ☒
Motoröl-Qualität: GM-LL-B-025 ☐
Motoröl-Viskosität: **5 W 30**
Diesel Kraftstofffilter ersetzen und/oder entwaschen ☒

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB
KING AUTOMOBILE AG
4153 REINACH
Tel. 061 717 96 50
Fax 061 717 96 55

SAAB

van Aalderen

Factuur

Debiteurnr.: 8357

Factuurnr.: 202370224

Kenteken: L-754-LT

KM Stand: 263386

Da

Me

Omschrijving

Benziepomp en benziefilter vernieuwd
Parafontplaat vervangen ijm droogtescheurrijes in rubber
Tentensleutels in cilinderkop vernieuwd
Aandrijfs rechte vernieuwd ijm "speling"
Zijklijperlichte op linker voorscherm vernieuwd ijm vocht
Voorbumper gede- en monteerde
Koplampgrootter rechte vernieuwd
Storing Saab Parking Assistance uitgeslezen
Storing in senker rechte buiten
Nieuwe senker in kleur gepoeten en gemonteerd
Stuur incl stuurschakelaars vernieuwd
Klepdekselpakking en geleider vernieuwd
Portierbedekking linkerdeur gede-monteerd
Portierwinger vernieuwd
Koolstroom afgeregeld en goed bevonden
APK keuring uitgerevend
Totaalwerkzaamheden
Alleen: APK
Vergoeding/Onderhouding

Onderdelen:
Brandstofpomp
Brandstoffilter
Sensoren motorstemperatuur
Stuurschakelaar
Aandrijfs
Zijklijperlicht
Koplampgrootter rechte
Stuur per knop
Kleinigter afgeregeld
Schakelaar stuurbekkening
Afdichtingset klepdeksel
Schroef voorbumper
Portierwinger
Kleinmateriaal

Exclusief BTW

BTW %

BTW Bedrag

1780.28

21.00

373.86

Betaling binnen 14 dagen, bij betaling svp vermelden: 8357/20

Saab Lochem • Larenweg 55 • 7241 CH Lochem • 073-232230 • info@saab.nl
IBAN NL20 ABNA 0881 1249 90 • BTW nr. NL863.78.06

Factuur

Debiteurnr.: 8357

Factuurnr.: 202370049

Kenteken: L-754-LT

KM Stand: 262464

Datum

Model

Omschrijving

Motorolie vervast en oliefilter vernieuwd
Uitgebreide controle uitvoerd en overleg geplegd
Stangende voorste bevestiging uitlat vernieuwd (bruk)
Bedrading met juiste klemmetjes vastgezet / bevestigd
Coring van busk op passagiersdeur vernieuwd
Luchtmassameter vernieuwd
Bovenste dose punt senker vernieuwd
Inrichtingsmateriaal vergoeding geprogrammeerd
Autom. ontgrendelen bij uitnemen sleutel geprogrammeerd
Totaalwerkzaamheden
Saab Tester

Te doen bij volgende bezek:
- koolstroom in de piken houden
- klepdekselpakking vernieuwen
- brandstofpomp vernieuwen
- stropomp vernieuwen
- dynamo vernieuwen

Onderdelen:
Mokel 1 OW40 Dexos2
Carterolij
Filter motorolie
Benz uitlat
Klem bedrading
Dose punt senker
Sensoren BOP
Luchtmassameter

Exclusief BTW

BTW %

BTW Bedrag

616.71

21.00

129.51

Betaling binnen 14 dagen, bij betaling svp vermelden: 8357

Saab Lochem • Larenweg 55 • 7241 CH Lochem • 073-232230
IBAN NL20 ABNA 0881 1249 90 • BTW nr. NL863.78.06

BOVAG

GARANTIE



